

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

I. Verleke

Nr teller : 64479181

N° comp :

N° 234-INSP.

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 23/1045

EAN :

code :

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr
Genre de contrôle : RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☒

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Slaachweg 57

1785 Mersbrouk

Eigenaar

Propriétaire: De Keppen

Adres :

Adresse :

Installateur : Bert Winkel + B.V.A. Aalen Mors

BTW / TVA : 0467 894 247

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

03/10/12

Ik. / C.I. :

Inspecteur: D. Smeyt Hunt

Onderzoek / Contrôle : ☒ Woning / maison ☐ Appart. ☐

Spanning : 230V	Meter / bord verbinding : VVB 5x102	Max. beveiliging : 51A 40A
Tension	Liaison compteur-tableau :	Protection max. :

Aardelektrode : Remmer	Isolatie : 0,58 Mohm	Aantal verdeelborden : 4
Electrode de terre : 15 Ohm	Isolément :	Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : 24		Test 1In		1.ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type	Nombre des circuits terminaux :		OK	NOK	OK	NOK	270	271bis	278
40	300	A	Hoofddif → Alle Woningen		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
40	30	A	Bijl. dif → u.		☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐
40	300	A	Bord Toilet		☒	☐	☒	☐	☐	☒	☐

Visueel nazicht : algemeen : OK	NOK	directe aanraking : OK	NOK	Indirecte aanraking : OK	NOK
Contrôle visuel : générale : ☒	☐	contact direct : ☒	☐	Contact indirect : ☒	☐

Aansluitingen : OK ☒	NOK ☐	Potentiaalvereffeningen : OK ☒	NOK ☐
Raccordements :		Liaisons equipotentielles :	

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen/Remarques :

VISUM :

Datum/date :

Besluit / Conclusion

De installatie is — niet — conform met het AREI en mag — niet — tijdelijk — in dienst blijven. L'installation est — non — conforme au RGIE et peut — non — temporairement — rester en service.

De algemene differentieelschakelaar is vervaardigd met een laagje met een laagje E.T. Het einddraadschema en opstellerschema worden voor gezien getekend en stemmen overeen met de installatie.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conformes avec l'installation.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux adéquats pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvelle contrôle au plus tard six mois après la date de contrôle.

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 03/10/12 2037

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard six mois après la date de l'acte de visite.

Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte.

La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.A.I. doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

Niet conform		Conform		N° vorig rapport
276bis AR 18 m	274 AR	276bis HK	274 HK	23/1045 3/07
☒	☒	☐	☐	
271 AR	271 HK	☐	☐	
☒	☒	☐	☐	
276 AR	271 HK	☒	☒	
☒	☒	☐	☐	

ELECTRO-TEST
HUNTUS SMEDT
inspecteur
0467 894 247
0467 894 247

TEL : (02) 751.98.39
FAX : (02) 751.52.09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexia 068-2117692-15
KBC : 734-1126000-33IBAN: BE 79 7341 1260 0033
BIC: KREDBE33BE 0434.433.603
APR Brussel